

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát

IČO: 00397768

Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Choma

Telefón: +421 552341157

Email: martin.choma@upjs.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): <http://www.upjs.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.uvo.gov.sk/profil/-/profil/pdetail/1036>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Organizácia riadená verejným právom

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Zateplenie strechy a bleskozvod na objekte A – výukový objekt a jedáleň UPJŠ, Popradská 66, Košice

Referenčné číslo: REK000417/2021

II.1.2) Hlavný kód CPV

45214400-4

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Existujúca skladba strešného plášt'a sa po demontáži na úroveň pôvodnej hydrogenizačnej vrstvy - asfaltového súvrstvia, upraví novými vrstvami. Odvodnenie strešných rovín bude realizované prostredníctvom existujúcich miest odvodu zrážkovej vody osadením nových strešných vpustí. Odvodnenie strechy cez atikové murivo bude realizované osadením atikových chrličov sintegrovanou PVC manžetou. Zvislé zvody budú vedené po finálnej fasáde, t. j. budú priznané. Existujúce odvetrania zvislých stúpačiek VZT budú nahradené novými ventilačnými turbínami. Existujúce zvislé potrubia ZTI budú ukončené novými vetracími hlavicami. Vrámcí sanácie strešného plášt'a budú prídavné vetracie komínky, ktoré umožnia rýchlejšie odvetranie vlhkosti z celkovej skladby strechy. Existujúci bleskozvod bude nahradený novými rozvodmi. Detailnejší opis je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti D.1 Prílohy k súťažným podkladom súťažných podkladov.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Zateplenie strechy a bleskozvod na objekte A výukový objekt a jedáleň UPJŠ, Popradská 66, Košice

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45111300-1

45262100-2

45310000-3

45450000-6

45261300-7

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK042

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, objekt Fakulty verejnej správy, Popradská 66, Košice

II.2.4) Opis obstarávania

Priestory objektu "A" sú realizované vo väčšej časti dispozície ako jednopodlažný objekt, v menšej časti ako prízemná stavba s polo - zapusteným suterénom. Zo západnej strany k objektu, cez spojovacie chodby, prilieha objekt B - Internát a objekt C - administratívne priestory Fakulty Verejnej správy. Samotná budova "A" je využívaná ako výuková budova a jedáleň. Nosný systém stavby je tvorený železobetónovou skeletovou konštrukciou prefabrikovaných nosných stĺpov, prievlakov a nosných stien z maloformátových tehál. Strop priestorov a zároveň strecha je realizovaná prostredníctvom tenkostenných rebierkových panelov, ukladaných v sklone kopírujú prievlaky sedlového tvaru.

Strešná konštrukcia

Strešná konštrukcia objektu je realizovaná ako plocha strecha so základným spádovaním kopírujúc nosný systém objektu. Ten je vytvorený prievlakmi sedlového tvaru, na ktoré sú ukladané tenkostenné rebierkové panely. V úžľabí bola strecha dospádovaná prídavnými vrstvami.

Nad rovinu strešného plášťa prečnievajú doplnkové prvky stavby ako je odvetranie hygienických priestorov a odvetranie kanalizačného potrubia. Strešná konštrukcia objektu je dostupná len z prilahlých vonkajších plôch.

Diagnostika porúch súčasného stavu: Hydroizolačné vrstvy strešného plášťa sú miestne narušené, čo sa v čase nepriaznivého počasia prejavuje miestnym zatekaním vo vnútorných priestoroch stavby. Strešný plášť je nedostatočne spádovaný, viditeľné usadeninami na povrchu hydroizolačnej vrstvy vo vzdialených bodoch od strešného odtoku. Odtoky sú situované vo veľkých plošných vzdialenostiach o priemere cca 75mm. Na atikových odtokoch DN 75 sú osadené ochranné mriežky, ktoré otvor ešte viac zmenšujú. V južnej časti objektu nad strechu presahujú borovice, ktorých napadané ihličie upcháva atikové odtoky a dochádza k vytváraniu veľkých zavodených plôch so stojatou vodou.

Miestne sú na streche viditeľné deformácie finálnej strešnej vrstvy, prípadne aj nesúdržné plochy s podkladom.

Kanalizačným zvodom chýbajú krycie hlavice, hlavice odvetrania sú pôvodné.

Detailnejší opis je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti D.1 Prílohy k súťažným podkladom súťažných podkladov

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.13) Informácie o fondoch EÚ

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS

IV.1.1) Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY

V.1) Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ ruší postup verejného obstarávania podľa § 57 ods.2 ZVO, keďže počas postupu zadávania zákazky sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, a v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa.

Konkrétne, verejný obstarávateľ má možnosť získať financie na zrekonštruovanie celého objektu predmetnej budovy, preto ruší uvedené verejné obstarávanie, aby s cieľom zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných financií, zabezpečil obnovu budovy a objektu ako celku.

Verejné obstarávanie na upravený predmet zákazky sa bude opakovať postupom adekvátnym k aktuálnej predpokladanej hodnote zákazky.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

02.08.2021