

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Vybavenie kuchyne - Výstavba nového útulku_2026“

Obstarávateľ: Gréckokatolícka charita Prešov

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 22.06.2026 19:18:41

Zverejnené: 30.06.2026 10:23:51

Otázka č. 1:

1) Časť 2 / poz. 5 Fritéza – Požiadavka "Vypúšťanie oleja cez guľový ventil min. 3"

Bežné profesionálne fritézy používajú výpustné ventily v rozsahu ½" až 1", maximálne 1½" pri veľkokapacitných modeloch. Guľový ventil 3" je konštrukčne neštandardný, nevyužíva sa pri fritézach a nie je kompatibilný s bežne dostupnými zariadeniami. Prosíme o potvrdenie, či ide o chybu v špecifikácii, alebo o úmyselnú požiadavku.

Odpoveď č. 1:

Ide o chybu v technickej špecifikácii (preklep). Správny a záväzný parameter je: **vypúšťanie oleja cez guľový ventil min. 3/4"**.

Otázka č. 2:

2) Časť 2 / poz. 6 Varič cestovín – Požiadavka "Vypúšťanie oleja cez guľový ventil min. 3"

Varič cestovín nepracuje s olejom, ale s vodou. Požiadavka na „vypúšťanie oleja“ je preto zrejme uvedená omylom. Prosíme o potvrdenie správneho parametra (napr. vypúšťanie vody) a zároveň o upresnenie veľkosti ventilu - viď otázka vyššie.

Odpoveď č. 2:

Áno, potvrdzujeme, že ide o nesprávne uvedený parameter. Varič cestovín pracuje s vodou, nie s olejom. Správna a záväzná požiadavka je: **vypúšťanie vody cez guľový ventil min. 3/4"**.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 17.06.2026 16:52:13

Zverejnené: 23.06.2026 14:52:11

Otázka č. 1:

1/ Otázka k Poz. 4 Konvektomat, časť 2 "Tepelné a varné technológie"

Pre túto pozíciu v danej časti nie je požadovaný podstavec. Špecifikácia podstavca sa nachádza v časti 1 "Nerezový gastro nábytok" pod poz.14, odvoláva sa však na konvektomat pod poz. 31, pričom také zariadenie pod uvedenou pozíciou v zadaní neexistuje.

Súčasne upozorňujeme, že uchádzači sa môžu zúčastniť len niektorých častí súťaže, čo znamená, že podstava pod konvektomat pod poz. 14 v časti 1 vôbec nemusí byť kompatibilná s dodaným konvektomatom (poz. 4 v časti 2). Prosíme o vyjadrenie.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ overil predmetnú nezrovnalosť a potvrdzuje, že pripomienka uchádzača je opodstatnená. V Časti 1 (Nerezový gastronábytok) pod poz. č. 14 „Podstavba otvorená pod konvektomat“ sa nachádza chybný odkaz „poz. 31“; Časť 1 však obsahuje iba 24 položiek, takže poz. 31 v nej neexistuje. Konvektomat, ku ktorému má podstavec patriť, je v skutočnosti zaradený ako poz. č. 4 v Časti 2 (Tepelné a varné technológie). Verejný obstarávateľ súhlasí, že vzhľadom na možnosť účasti uchádzačov len v niektorých častiach súťaže nie je vhodné, aby kompatibilita podstavca s konkrétnym konvektomatom závisela od toho, či obe položky dodá ten istý uchádzač. Verejný obstarávateľ preto opravuje a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne: a) v popise položky č. 14 (Časť 1) sa opravuje chybný odkaz „poz. 31“ na správny odkaz „poz. 4 v Časti 2“; b) do požiadaviek na rozmer podstavca (Časť 1, poz. 14) sa namiesto všeobecného odkazu „vhodná pod poz. 31“ dopĺňa konkrétny minimálny a maximálny pôdorysný rozmer 1000 – 1100 x 900 – 1000 mm, zodpovedajúci požadovanému rozmeru konvektomatu uvedenému v Časti 2, poz. 4, tak, aby podstavec bol kompatibilný s každým konvektomatom spĺňajúcim minimálnu špecifikáciu zadania, nezávisle od konkrétneho výrobcu/uchádzača, ktorý ho dodá. Opravená Príloha č. 5 (Časť 1) je súčasťou tohto vysvetlenia a zároveň sa zverejňuje v profile zákazky "dokumenty zákazky" verejného obstarávateľa s dnešným dátumom.

Otázka č. 2:

2/ Otázka k zariadeniam pod poz. č. 5, 6, 7, 8, 10, v časti 2 "Tepelné a varné technológie"

Uvedené pozície majú v požiadavke "spojenie so susednými zariadeniami hygienické - minimálne "U" profilom. V časti 2 sa však nenachádza špecifikácia spojovacieho "U" profilu. Tá sa nachádza v časti 1 pod poz. 18. Toto môže viesť k tomu, že dodávateľ časti 1 dodá U profily nekompatibilné so zariadeniami dodanými pre časť 2 prípadným iným úspešným uchádzačom. T.j. varný blok sa nebude dať zmontovať. Prosíme o vyjadrenie

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ súhlasí s pripomienkou uchádzača. Položky Fritéza na otvorenom podstavci (Časť 2, poz. 5), Varič cestovín na podstavbe s dverami (poz. 6), Plynový sporák (poz. 7), Rýchlovárny kotol pravouhlý (poz. 8) a Multifunkčná panvica s kompozitným dnom (poz. 10) majú v Časti 2 požiadavku na hygienické spojenie so susednými zariadeniami minimálne U-profilom, samotná špecifikácia Spojovacieho U-profilu sa však nachádza v Časti 1, poz. 18. Táto položka je svojou funkciou (hygienické prepojenie susediacich zariadení varného bloku, zabráňujúce zatečeniu tekutín medzi zariadenia) nevyhnutne závislá na rozmeroch a vyhotovení konkrétnych zariadení, ktoré spája. Jej zaradenie do inej časti súťaže, než sú zariadenia, ktoré reálne spája, vytvára riziko nekompatibility v prípade, že jednotlivé časti vysúťažia rôzni dodávatelia, a teda riziko nefunkčnosti zmontovaného varného bloku. Verejný obstarávateľ preto upravuje technickú špecifikáciu nasledovne: a) položka Spojovací U-Profil (doteraz Časť 1, poz. 18) sa presúva do Časti 2 (Tepelné a varné technológie), do ktorej vecne patrí, spolu so zariadeniami, ktoré prepája (poz. 5, 6, 7, 8, 10 a ďalšie relevantné pozície varného bloku v Časti 2); b) v Časti 1 sa táto položka vypúšťa a počet položiek v Časti 1 sa primerane upravuje; c) požiadavky na rozmer a vyhotovenie U-profilu sa upravujú tak, aby zodpovedali rozmerom zariadení uvedených v Časti 2, do ktorej je položka presunutá. Opravená Príloha č. 5 (Časť 1 a Časť 2) zohľadňujúca tento presun je súčasťou tohto vysvetlenia a nahradá v "dokumenty zákazky" s dnešným dátumom.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Vybavenie kuchyne - Výstavba nového útulku_2026“

Obstarávateľ: Gréckokatolícka charita Prešov

Otázka č. 3:

3/ Otázka k poz. 17 v časti 1 "Nerezový gastronábytok"

položka "Pracovná neutrálna plocha na otvorenom podstavci"

podľa popisu je evidentne súčasťou varného bloku vypísaného v časti 2, preto sa domnievame, že táto pozícia by mala byť presunutá z časti 1 do časti 2 tak, aby varný blok bol funkčne a esteticky jednotný. Prosíme o vyjadrenie.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ súhlasí s pripomienkou uchádzača. Položka „Pracovná neutrálna plocha na otvorenom podstavci“ (Časť 1, poz. 17) je svojím technickým vyhotovením (hygienické, bezsparové spojenie so susednými zariadeniami) a funkčným zaradením priamou súčasťou varného bloku tvoreného zariadeniami z Časti 2, a jej oddelené obstaranie v rámci Časti 1 by mohlo viesť k funkčnej a estetickej nejednotnosti varného bloku (najmä v prípade, že Časti 1 a 2 vysúťažila rôzni uchádzači). Verejný obstarávateľ preto presúva uvedenú položku z Časti 1 (doteraz poz. 17) do Časti 2 (Tepelné a varné technológie), kde tvorí súčasť varného bloku. V Časti 1 sa táto položka vypúšťa a počet položiek v Časti 1 sa primerane upravuje. Opravená Príloha č. 5 (Časť 1 a Časť 2) zohľadňujúca tento presun je súčasťou tohto vysvetlenia a verejný obstarávateľ ju nahradil s dnešným dátumom do "dokumentov zákazky".

Všetky zmeny oproti pôvodnej špecifikácii resp. prílohe č. 5 súťažných podkladov sú vyznačené.