



Číslo bodu	Súradnice		Číslo bodu	Súradnice	
	Y	X		Y	X
Radič CDS	442964.7463	1172838.6164	stožiar č.4	442975.4977	1172871.1784
stožiar č.1	442980.0368	1172832.6103	stožiar č.5	442989.2306	1172861.905
stožiar č.2	442969.9293	1172830.3125	stožiar č.6	442989.6229	1172849.2015
stožiar č.3	442962.1206	1172868.4188			

PROJEKTANT daqe	DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 25, 010 08 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk			PEČIATKA
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		Ing. Peter Vonš	PODPIS: 
VYPRACOVAL: ING. PAVOL VLACHOVIČ ING. JOZEF SOTÁK				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ALFONZ LANČARIČ
DÁTUM: 09/2016	FORMÁT: 3xA4	MIERKA: 1:500	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 1-16-010	
INVESTOR: Mesto Žilina				STUPEŇ PD: DSPRS PARÉ Č. : VÝKRES Č. : 01
NÁZOV STAVBY: Úpravy stykovej križovatky ulíc Vojtecha Spanyola a Juraja Fándlyho v Žiline				
OBJEKT: D.2 - Úprava svetelného signalizačného zariadenia				
NÁZOV VÝKRESU:				
Situácia CDS				