

## Tabuľka výsledkov laboratórnych skúšok

**Názov úlohy:** I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča(R1),rekonštrukcia

**Číslo úlohy:** L02/026

**Odberateľ:** GEOFOS,s.r.o.

Laboratórne číslo vzorky	Číslo sondy	Hĺbka [m]		Vlhkosť [%]		Obj. hmot. [g/cm <sup>3</sup> ]		Zdanl. hustota [g/cm <sup>3</sup> ]	Objem pórov [%]	Stupeň nasýtenia [%]	Obsah org. látok [%]	Konzistenčné medze				Trieda a symbol STN 72 1001
		Od	Do	hm. suš.	obj. suš.	vlh. z.	such. z.					medza tek. [%]	medza plast. [%]	číslo plast. [%]	číslo konzist.	
2283	J-1	2.80	3.00	18.0	32.6	2.14	1.81	2.70	32.8	99.4		52	22	30	1.13	F4 CS
2284	J-1	4.80	5.50	11.8								48	20	28		G3 G-F
2285	J-2	2.20	2.40	31.0							0.5	36	24	12	0.42	F4 CS
2286	J-2	3.50	4.00	4.0								20	14	6		S4 SM
2287	J-3	3.00	4.00	13.4												G2 GP
2288	J-3	11.40	11.60	6.6	15.0	2.43	2.28	2.83	19.5	77.4						S4 SM